

## Sanierung Gutshaus in Saatel

Im Frühjahr 2015 hat sich ein privater Bauherr zur Sanierung des alten denkmalgeschützten Gutshauses in Saatel bei Löbnitz durchgerungen. Aufgrund des starken Verfalls wurde das Haus komplett entkernt, so dass nur noch die Grundmauern stehen blieben.

Wir sind zur Zeit mit dem Aufbau eines neuen Dachstuhls beschäftigt. Wenn dann das Haus im Großen und Ganzen wieder gegen Wind und Wetter geschützt ist, kann mit der Erneuerung der Zwischendecken begonnen werden. Es werden viele marode Balken durch neue ersetzt werden müssen.

Das Gutshaus wird nach den Auflagen der Denkmalschutzbehörde saniert.





```
// Load JS file theme Galleria.loadTheme('files/galleria/themes/classic/galleria.classic.js'); // Initialize
Galleria Galleria.run('#galerie-c3438' , { width: 1000, height: 500, transition: 'fade', initialTransition:
'undefined', clicknext: false, showImagenav: true, showCounter: true, lightbox: true, overlayBackground:
'#0b0b0b', overlayOpacity: 0.85, imageCrop: false, imageMargin: 0, imagePan: false, carousel: true,
carouselSpeed: 200, carouselSteps: 'auto', lightboxFadeSpeed: 200, lightboxTransitionSpeed: 300,
pauseOnInteraction: true, show: 0, showInfo: true, thumbnails: true, thumbCrop: true, thumbMargin: 0,
thumbQuality: true, easing: 'galleria', transitionSpeed: 400, popupLinks: false, preload: 2, debug: true,
```

```
queue: true, imagePosition: 'center', maxScaleRatio: 0, swipe: true, fullscreenDoubleTap: true,  
layerFollow: true, imageTimeout: 30000, fullscreenCrop: 'landscape', fullscreenTransition: 'undefined',  
touchTransition: 'undefined', keepSource: false, trueFullscreen: true, responsive: true, wait: 5000,  
idleMode: true, idleTime: 3000, idleSpeed: 200, thumbDisplayOrder: true, maxVideoSize: 'undefined',  
videoPoster: true, thumbPosition: 'center' });
```